

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230700237		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为金牛加油站安全现状评价 (AX2023032)		
项目简介	<p>金牛加油站危险化学品经营许可证有效期即将到期，根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，2015 修正版）等要求，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司特委托我公司对中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为金牛加油站进行安全现状评价。金牛加油站现有汽、柴油埋地双层油罐共4台，其中0#柴油30m³储罐2台，92#汽油30m³储罐1台，95#汽油30m³储罐1台，折合油罐总容积为90m³，为三级加油站，有车用尿素吨桶加注机（EX）一台，提供车用尿素加注服务。</p>		
评价报告提交时间	2023年7月31日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023年6月6日 2023年6月28日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对加油站中存在的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对加油站的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对加油站提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			



金牛加油站加油机



金牛加油站罐区照片



金牛加油站整体照片



建北侧为 S451 省道、省道建北侧为灌木丛，建东北方向有民用建筑物（三类保护物）



建东侧为无为市交通运输局综合行政执法大队第三大队



建南侧为林地，有废弃板房和通信发射塔（三类保护物），围墙与站房之间有架空电力线路



建西侧为空地，有民用建筑物（三类保护物）和架空电力线路（有绝缘层杆高 6.1m）



省道和加油站之间（靠近加油站一侧）有架空电力线路



现场勘察照片