

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240100126		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽安庆销售分公司岳西菖蒲加油站安全现状评价（AX2023057）		
项目简介	<p>菖蒲加油站位于岳西县菖蒲镇溪沸村下洲组 X083 县道与 X096 县道交口南 8 公里处西侧，菖蒲加油站坐北朝南，面对 X083 公路，其余三面均为山地。站外东侧和南侧各有一架空通信线，站外西侧有一处架空电力线。西、北两侧山地上各有一处民居（属于三类保护物）。共有埋地双层油罐 3 台，自北向南分别是 0#柴油储罐、92#乙醇汽油储罐、92#乙醇汽油储罐。油罐总容积 50m³（柴油已折半计入），为三级加油站。</p>		
评价报告提交时间	2024.1.22		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	胡江海	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	胡江海	是	是
	谢丹	是	是
	李玉环	是	否
编制人	胡江海	是	是
审核人	陶远	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	伍宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	胡江海、谢丹	时间	2024.1.15 2024.1.20（复查）
主要任务	现场收集了项目基本信息，采集了现场影像资料，通过对项目周边环境及项目场地进行勘察，提出安全对策措施与建议，并对该项目是否符合国家法律法规等进行了判定。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AX2023057 中国石油天然气股份有限公司安徽安庆销售分 公司岳西菖蒲加油站安全现状评价项目影像资料

周边环境：

菖蒲加油站外北侧：山地及民居



葛蒲加油站西侧：民居



葛蒲加油站外东侧：山地



葛蒲加油站外南侧：X083 公路



葛蒲加油站正面照片



葛蒲加油站罐区照片



现场勘察照片：



