

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240500197		
项目名称	怀宁县凉亭四武加油站安全现状评价报告（AX2024010）		
项目简介	凉亭四武加油站坐北朝南面对凉月公路，其建东面为农田，建北面为农田和池塘，建西面为民居（三类保护物），建南面为凉月公路（次干路）和架空电力线，凉月公路南侧为架空电力线、怀宁县凉亭四武村钢筋售卖部（三类保护物）和民居（三类保护物）。加油站进出通道为水泥路面并分设，加油岛位于站区中间，站房位于站区北面，油罐区位于站区东北面，周边 50m 范围内无学校、医院等公共设施。		
评价报告提交时间	2024 年 5 月 31 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	胡江海	是	是
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	郭瑞	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭瑞	时间	2024 年 3 月 22 日 2024 年 5 月 3 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

怀宁县凉亭四武加油站安全现状评价报告  
(AX2024010)  
现场影像资料



图 1 建东侧农田



图 2 建南侧凉月公路（次干路）和架空电力线



图3 建南侧民居（三类保护物）



图4 建南侧怀宁县凉亭四武村钢筋售卖部（三类保护物）



图 5 建西侧民居（三类保护物）和架空电力线



图 6 建北侧农田



图 7 现场勘察人员