

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230700239		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司芜湖县兴业加油站安全现状评价（项目编号：AX2023029）		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司芜湖县兴业加油站（以下简称“兴业加油站”）为三级加油站，成立于2008年11月7日，位于安徽省芜湖市湾沚区蟠龙，占地面积4690m<sup>2</sup>。2023年4月26日该站经芜湖市商务局换发了成品油零售经营批准证书，批准证书号为：油零售证书第皖B3020号，批准从事汽油、柴油和煤油的零售业务，有效期至2028年4月25日。2023年1月5日，该站经芜湖市应急管理局换发了危险化学品经营许可证，许可范围：汽油、柴油，许可证登记编号为：皖芜危化经字（2020）000463号，有效期限：2023年1月5日至2023年10月25日。</p> <p>因兴业加油站危险化学品经营许可证有效期即将到期，根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，2015修正版）等要求，中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司特委托我公司对中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司芜湖县兴业加油站进行安全现状评价。项目安全评价合同签订后，我公司即组建项目组开展工作，现已编制完成《中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司兴业加油站安全现状评价报告》。</p>		
评价报告提交时间	2023年7月31日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李玉环	是	否
	陶远	是	是
	郭述	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023年6月6日 2023年7月20日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			

无

备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。



项目东侧 329 国道、无绝缘层架空电力线和通信杆




项目西侧民居和电线杆



项目南侧空地



项目北侧空地



安全评价人员勘察现场