

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230800199		
项目名称	岳西县毛尖山加油站安全现状评价（项目编号：AX2023037）		
项目简介	<p>毛尖山加油站位于安庆市岳西县毛尖山乡平精村。2020年8月23日该站经安庆市商务局换发了“成品油零售经营批准证书”，批准经营范围：汽油、柴油、煤油零售业务。2020年9月2日该站通过安全评价换领了危险化学品经营许可证，许可证登记编号为：皖庆危化经（甲）字（2020）000070，有效期至2023年9月14日。</p> <p>毛尖山加油站设置了双枪加油机1台（92#汽油），单枪加油机1台（0#柴油），埋地储罐2台（其中30m³乙醇汽油储罐1台，25m³柴油储罐1台），油罐总容积55m³，折合油罐容积为42.5m³，为三级加油站。该加油站已设置加油、卸油油气回收系统。</p>		
评价报告提交时间	2023.8.25		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	何柏云	是	是
项目组成员	胡江海	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	谢丹	是	是
	李玉环	是	否
编制人	何柏云	是	是
审核人	谢泉	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	何柏云、谢丹	时间	2023.7.21 2023.8.5（复查）
主要任务	现场收集了项目基本信息，采集了现场影像资料，通过对项目周边环境及项目场地进行勘察。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AX2023037 岳西县毛尖山加油站安全现状评价项目影像资料

周边环境：

毛尖山加油站北侧为民居（三类保护物）



毛尖山加油站西侧为民居（三类保护物）



毛尖山加油站东侧为林地



毛尖山加油站南侧为林地



毛尖山加油站正面照片



毛尖山加油站罐区照片



现场勘察照片：

