

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230900063		
项目名称	AX2023039 安庆市皖河农场新光加油站安全现状评价		
项目简介	<p>项目名称：安庆市皖河农场新光加油站安全现状评价 地址：安庆市大观区皖河农场地 S332 省道与同马大堤交口南 44 米处西侧 项目简介： 2023 年 1 月，根据《危险化学品目录（2015 版）》（2022 年调整），柴油（不区分闪点）已列入危险化学品目录。根据《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317 号）、《安徽省应急管理厅关于有关成品油危险化学品经营许可相关事项的通知》（皖应急函〔2022〕527 号）、《关于进一步做好成品油安全许可有关工作的通知》（庆应急〔2023〕5 号）等规定，经营柴油企业需要取得危险化学品经营许可证。 根据《关于进一步做好成品油安全许可有关工作的通知》（庆应急〔2023〕5 号）第三条要求“现有生产、经营柴油（闭杯闪点>60℃）企业，其生产储存设施未取得相应安全许可的，应依法进行安全现状评价；未经正规设计的，应先进行安全设计诊断。企业符合安全条件和相关规定后，依法申请办理危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。”新光加油站委托安徽实华工程技术股份有限公司（化工石化医药行业甲级资质，证书编号：A134005772）对该站进行了安全设计诊断，2023 年 4 月，安徽实华工程技术股份有限公司出具了《安庆市皖河农场新光加油站安全设计诊断报告》。完成安全设计诊断后，新光加油站需依法进行安全现状评价，故委托安徽实华安全评价有限责任公司对其进行安全现状评价。</p>		
评价报告提交时间	2023.9.11		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	何柏云	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李玉环	是	否
	谢丹	是	是
编制人	何柏云	是	是
审核人	谢泉	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	伍宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	何柏云/谢丹	时间	2023.7.24/2023.8.9（复查）
主要任务	<p>现场收集了企业基本信息以及安全管理制度、应急救援预案以及操作规程等资料，对生产条件及安全管理状况进行了实地检查，采集了现场影像资料。通过对生产现场周边环境、建筑设施及电气、消防设施的安全状况，安全管理组织及人员配备以及安全管理制度的建立及执行情况进行检查，查找生产过程中存在的安</p>		

	全隐患，提出书面整改对策措施和建议。对企业整改后情况进行现场复查。
三、其他内容	
/	
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。	

安庆市皖河农场新光加油站
安全现状评价（AX2023039）影像资料

加油站正面照：



北侧民居：



北侧水塘和东北侧田地：



西北侧废弃厂房：



加油机照片：



评价人员现场勘查照片：

