

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230900043		
项目名称	芜湖中油石油有限公司海莲加油站（加油部分）原址改造项目安全设施竣工验收评价（AS2023026）		
项目简介	<p>芜湖中油石油有限公司海莲加油站成立于 2000 年 08 月 18 日，位于芜湖市鸠江区清水街道办事处三友村赤铸山路与徽州大道交叉口东北角。站内设有一座二层站房、罩棚、加油区、4 个 SF 埋地双层卧式罐（改造前 2 柴 2 汽）等。海莲加油站合法取得了经营相关证照，成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证等均在有效范围内。为满足日常加油需求，海莲加油站将原有 V02 油罐储存介质由柴油变更为 98#汽油，对应通气管地上部分利旧改造，增设球阀，并与原有汽油通气管做地上连通。将原 J01 加油机 4 号枪和 J03 加油机 12 号枪由柴油枪改为 98#汽油枪，并给 98#汽油加油枪设置加油油气回收系统。改造后，危险化学品经营许可证品种未发生变化，加油站等级不变，为二级加油加气合建站。</p>		
评价报告提交时间	2023 年 10 月 10 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023.08.21
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对存在的事故隐患和管理缺陷，提出整改要求；对本项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
2023 年 09 月 07 日，芜湖中油石油有限公司在芜湖市组织召开了本项目专家评审会，评审结果为“通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

芜湖中油石油有限公司
海莲加油站（加油部分）原址改造项目安全设施竣工验收评价
现场影像资料



图 1 海莲加油站全景图



图 2 南侧为赤铸山东路，芜湖轨道交通 2 号线，赤铸山东路南侧为芜湖市第一人民医院



图 3 西侧为徽州路，设置有出口，路一侧有高压电线塔、电线杆，路对面沿徽州路铺设有一根天然气长输管道



图 4 北侧围墙外为小河沟，小河沟北侧为芜湖方特欢乐世界



图 5 东侧站区外为树林



图 6 罐区





评价人员勘察现场