

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20231100258		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖赤沙加油站安全现状评价（AX2023042）		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司安徽芜湖赤沙加油站成立于 2018 年 02 月 06 日，位于安徽省芜湖市繁昌區孙村镇张塘村X047 县道与X053 县道交口东 880 米处南侧。站内设有二层框架结构站房、罩棚、加油区及储油罐区。赤沙加油站现有 30m<sup>3</sup>双层汽油储罐 2 台（V02、V03），30m<sup>3</sup>双层柴油储罐 1 台（V01），总容积 90m<sup>3</sup>，折合容积 75m<sup>3</sup>（柴油折半计入），为三级加油站；加油区设有 2 台四枪三油品潜油泵式加油机（92#/95#/0#）。</p>		
评价报告提交时间	2023.11.29		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	郭述	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	陈钟毓	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	伍宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023.10.9 2023.10.24
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石化销售股份有限公司  
安徽芜湖赤沙加油站安全现状评价

现场影像资料



图 1 项目建东侧为红花山膨润土矿业有限公司库房



图 2 项目建南侧为民宅、架空电力线



图 3 项目建西侧为 X047 县道、通信线、架空电力线



图 4 项目建北侧为民居、红花山膨润土矿业有限公司门卫室、厂房、架空电力  
线



图 5 罐区照片



图 6 全景图片



评价人员勘察现场