

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240500109		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司繁昌县枫墩加油站安全现状评价（AX2024021）		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司繁昌县枫墩加油站建于2012年03月31日，安徽省芜湖市繁昌區孙村镇 S321 省道与兴园路交口东 1.9 公里处南侧，占地面积 3382m<sup>2</sup>，加油站现有从业人员 3 人，站长余萍为安全管理人员。中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司繁昌县枫墩加油站位于安徽省芜湖市繁昌區孙村镇 S321 省道与兴园路交口东 1.9 公里处南侧。建东侧为民居（三类保护物）和架空电力线；建南侧为农田；建西侧为空地；建北侧为公交站亭、芜铜路（主干路）和架空通信线，芜铜路北侧为芜湖市奇仕实业有限公司（戊类物品生产厂房）。繁昌县枫墩加油站南侧、东侧和西侧设置有实体围墙。周边 50m 无医院、学校等公共设施。</p>		
评价报告提交时间	2024 年 5 月 20 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	赵文风	是	是
项目组成员	杨正良	是	否
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	赵文风	是	是
编制人	赵文风	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、赵文风	时间	2024 年 4 月 23 日 2024 年 5 月 9 日
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石油天然气股份有限公司  
安徽芜湖销售分公司繁昌县枫墩加油站  
安全现状评价报告（AX2024021）  
现场影像资料



图 1 建东侧民居（三类保护物）和架空电力线



图 2 建南侧农田



图 3 建西侧空地



图 4 建北侧 芜铜路（主干路）和芜湖市奇仕实业有限公司（戊类生产厂房）





图 5 建北侧公交站亭



图 6 建北侧架空通信线



图7 评价人员勘察现场