

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240500110		
项目名称	芜湖中油石油有限公司环通加油站安全现状评价报告（AX2024018）		
项目简介	<p>芜湖中油石油有限公司环通加油站建于 2000 年 08 月 01 日，位于安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇红花山路与马仁山路（X047 县道）交口北 90 米处西侧，占地面积 3334m<sup>2</sup>，加油站现有从业人员 3 人，站长易本生为安全管理人员。芜湖中油石油有限公司环通加油站位于位于安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇红花山路与马仁山路（X047 县道）交口北 90 米处西侧。环通加油站东侧为红花山路（主干路），红花山路东侧为架空电力线；南侧为空地和马仁山路（主干路）；西侧为依次为为架空通信线（杆高 9 米）、架空电力线（杆高 9 米）、架空电力线和农田；北侧为农田。环通加油站南侧、北侧和西侧设置有实体围墙。周边 50m 无医院、学校等公共设施。</p>		
评价报告提交时间	2024 年 5 月 20 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	赵文风	是	是
项目组成员	杨正良	是	否
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	赵文风	是	是
编制人	赵文风	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、赵文风	时间	2024 年 4 月 23 日 2024 年 5 月 9 日
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

芜湖中油石油有限公司环通加油站安全现状评价报告  
(AX2024018) 现场影像资料



图一东侧红花山路（主干路）和架空电力线



图二南侧空地及马仁山路（主干路）



图三西侧架空电力线、架空通信线及农田



图四北侧农田



图五勘察人员