

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240400165		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安庆中兴大道安全现状评价报告（AX2024008）		
项目简介	中国石油天然气股份有限公司安庆中兴大道加油站为三级加油站。中国石油天然气股份有限公司安庆中兴大道加油站位于安庆市经济技术开发区中兴大道 142 号；该加油站坐东朝西，面对中兴大道及中兴大道高架。站区西側面对中兴大道、安庆税务自助办税厅（二类保护物）及安庆开发区人力资源市场（二类保护物），南侧为九九八精品商务酒店（二类保护物）、安庆市经济开发区城市管理局办事厅（二类保护物）、配电房（丙类物品生产厂房），东侧为安庆市经济开发区城市管理局办公楼（二类保护物）和车棚（三类保护物），北侧为安庆市计量测试所办公楼（二类保护物）。周边 50m 范围内无学校、医院等公共设施。		
评价报告提交时间	2024 年 4 月 22 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	胡江海	是	是
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	郭瑞	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭瑞	时间	2024 年 3 月 22 日 2024 年 4 月 7 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石油天然气股份有限公司
安庆中兴大道加油站安全现状评价（AX2024008）
现场影像资料



图1 东侧安庆市经济开发区城市管理局办公楼（二类保护物）



图2 南侧九九八精品商务酒店（二类保护物）



图3 南侧配电房（丙类物品生产厂房）及安庆市经济开发区城市管理局办事厅（二类保护物）



图4 西侧中兴大道



图 5 西侧安庆税务自助办税厅（二类保护物）



图 6 西侧安庆开发区人力资源市场（二类保护物）



图7 北侧安庆市计量测试所办公楼（二类保护物）



图 8 评价人员勘察现场



图 9 评价人员勘察现场 (2)