

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240400164		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安庆独秀园安全现状评价报告（AX2024009）		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安庆独秀园加油站为三级加油站，为租赁站，原为安庆军分区独秀园加油站。中国石油天然气股份有限公司安庆独秀园加油站位于安庆市宜秀区集贤北路 994 号；该加油站坐东北朝西南面对集贤北路，站区建东侧紧邻一条通道和架空电力线，建南侧设有集贤北路、架空电力线和架空通讯线，建西侧为空地，建北侧为山体 and 空地。加油站进、出通道为水泥路面并分开设置，罩棚、加油岛位于站区中部，储罐区位于站区建北侧；辅助区位于站区建东侧、建南侧，设有站房、厨房（无明火设施）和辅助用房（配电室、便利店），周边 50m 范围内无学校、医院等公共设施。</p>		
评价报告提交时间	2024 年 4 月 22 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	胡江海	是	是
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	郭瑞	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭瑞	时间	2024 年 3 月 22 日 2024 年 4 月 7 日
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石油天然气股份有限公司
安庆中独秀园加油站安全现状评价（AX2024009）
现场影像资料



图 1 建东侧小路和架空电力线



图 2 建南侧集贤北路（主干路）、架空电力线及架空通信线



图 3 建西侧空地



图 4 建北侧空地及山体



图 5 评价人员勘察现场



图 6 评价人员勘察现场 (2)