

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240600152		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司无为县惠民加油站安全现状评价报告（AX2024019）		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司无为县惠民加油站成立于 2015 年 08 月 04 日，位于安徽省芜湖市无为市泥汭镇皂河村高新大道与 067 乡道交口北 1.14 公里处西侧，负责人为王为海，是一家从事汽油、柴油零售的三级加油站。加油站现有从业人员 4 人，站长尚昌明，安全管理人员朱圆圆。</p> <p>惠民加油站东侧为高新大道，高新大道东侧为居民区（三类保护物）、架空电力线（有绝缘杆高6.9m）与架空通信线（高约4m）；南侧围墙外有一渡江宴水产（三类保护物），南侧有一杆式变压器及架空电力线（有绝缘杆高6.9m）；北侧围墙外为水塘，水塘西北侧为居民区（三类保护物），西侧围墙外为水塘，水塘西侧为居民区（三类保护物）。</p>		
评价报告提交时间	2024 年 6 月 27 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	赵文风	是	是
项目组成员	杨正良	是	否
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	赵文风	是	是
编制人	赵文风	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、赵文风	时间	2024 年 4 月 24 日 2024 年 5 月 13 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司无为县
惠民加油站安全现状评价报告（AX2024019）

现场影像资料



图 1 西北侧水塘及居民区



图 2 东侧高新大道及居民区



图3 南侧渡江宴水产及电线杆



图4 西南侧空地及民居



图5 勘察人员