

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240600153		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司十里加油站安全现状评价报告（AX2024020）		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司十里加油站成立于2006年11月30日，位于安徽省芜湖市无为市S319省道与S32铜商高速下穿交口东90米处南侧，负责人为王为海，是一家从事汽油、柴油零售的三级加油站。加油站现有从业人员5人，站长张春丽，安全管理人员卢萍萍。</p> <p>十里加油站西北侧为347国道（原S319省道），347国道另一侧为农田；西南侧为S32铜商高速；东北侧为树林；站内东侧配电房靠近围墙处设有杆式变压器（10kV沈桥106线十里加油站支线），东侧墙外有居民区，东南侧距离站区约180米处有一信号塔。</p>		
评价报告提交时间	2024年6月26日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	赵文风	是	是
项目组成员	杨正良	是	否
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	陶远	是	是
	赵文风	是	是
编制人	赵文风	是	是
审核人	何柏云	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、赵文风	时间	2024年4月24日 2024年5月13日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司十里加油站
安全现状评价报告（项目编号：AX2024020）

现场影像资料



图 1 西北侧 G347 国道（原 S319 省道）




图 2 东北围墙外小树林



图3 西南侧铜商高速



图4 东侧围墙外居民区



图5 勘察人员



图6 勘察人员