

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20250100008		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司南陵葛林加油站安全现状评价 (AX2024069)		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司南陵葛林加油站建于 2011 年 11 月 14 日, 位于安徽省芜湖市南陵县籍山镇柏林村 G205 国道与 X081 县道交口北 870 米处东侧, 占地面积约 4261.82m², 加油站现有从业人员 3 人, 站长: 戴腊红, 安全管理人员: 刘海霞。</p> <p>该站于 2024 年 6 月 12 日该站经芜湖市商务局换发了成品油零售经营批准证书, 批准证书号为: 油零售证书第皖 B3027 号 (租赁), 批准从事汽油、柴油、煤油的零售业务, 有效期 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日。2023 年 11 月 9 日, 该站经芜湖市应急管理局换发了危险化学品经营许可证, 许可范围: 汽油、柴油, 许可证登记编号为: 皖芜危化经字 (2023) 000095 号, 有效期至 2025 年 4 月 5 日。</p>		
评价报告提交时间	2025.1.2		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	孟颖	是	是
	袁汉平	是	否
	黄丽华	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭瑞	时间	2024.12.3、2024.12.13
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息, 对被评价单位周边及内部进行了实地检查, 采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价; 对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价; 对本项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注: 其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

**AX2024069 中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖
销售分公司南陵葛林加油站
安全现状评价项目影像资料**



图1 现场地块



图2 项目负责人（编制人）、评价人员现场勘察照片 1



图 3 项目负责人（编制人）、评价人员现场勘察照片 2



图 4 项目东侧架空通信线路



图 5 项目东南侧民房



图 6 项目南侧民房



图 7 项目西侧 G205 国道



图 8 项目北侧民房