

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20241200218		
项目名称	芜湖中油石油有限公司五一广场安全现状评价（AX2024070）		
项目简介	<p>芜湖中油石油有限公司开发区加油站建于 2000 年 8 月 11 日，位于安徽省芜湖市镜湖区团结东路 7 号，加油站现有从业人员 10 人，站长：王兴，安全管理人员：卜丽。该站于 2024 年 2 月 18 日该站经芜湖市商务局换发了成品油零售经营批准证书，批准证书号为：油零售证书第皖 B3009 号，批准从事汽油、柴油、煤油的零售业务，有效期 2024 年 2 月 18 日至 2029 年 2 月 17 日。2023 年 11 月 2 日取得了由芜湖市应急管理局颁发《危险化学品经营许可证》（皖芜危化经字〔2023〕000062 号），有效期至 2025 年 3 月 7 日。</p>		
评价报告提交时间	2024.12.31		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	孟颖	是	是
	袁汉平	是	否
	黄丽华	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2024.12.3、2024.12.20
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本项目提出安全对策措施与建议。</p>		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AX2024070 芜湖中油石油有限公司五一广场加油站
安全现状评价项目影像资料



图1 现场地块



2024-12-03 16:29:50



图2 项目负责人（编制人）、评价人员现场勘查照片



图3 加油站北侧国家统计局芜湖调查局 4F 办公楼，及西北侧 3F 休闲会所



图 4 加油站东侧 2F 民房和在建小区及东南侧居民楼



图5 加油站南侧赭山中路



图6 加油站西侧绿化带