

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 QT20250100019		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司三山、昌华、峨桥加油站 65 千瓦屋顶分布式光伏发电项目（昌华加油站）安全现状评价（AX2024061）		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司安徽芜湖昌华加油站成立于 2003 年 04 月 10 日，位于安徽省芜湖市三山区 S321 省道与峨桥路交口西 520 米处北侧，加油站现有从业人员 9 人，徐琼为站长，吉孟为安全员。</p> <p>昌华加油站坐北朝南，面向峨山西路设置进、出口。加油站东侧为幸福花城门卫室和幸福花城居民楼（5F）；北侧为幸福花城居民楼(6F)和一路架空通信线路；南侧为峨山西路；西侧为龙湖花园居民楼（5F）和一路架空电力线路。昌华加油站建东侧、建西侧、建北侧设置有实体围墙。</p>		
评价报告提交时间	2025.01.21		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶 远	是	是
项目组成员	孟 颖	是	是
	袁汉平	是	否
	黄丽华	是	否
	郭 瑞	是	是
	李玉环	是	否
	陶 远	是	是
编制人	陶 远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘 姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭瑞	时间	2024 年 11 月 27 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2024 年 12 月 17 日，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖昌华加油站组织召开了本项目专家评审会议，评审结果为“同意该报告按照以下意见修改完善后通过评审”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司三山、昌华、峨桥
加油站 65 千瓦屋顶分布式光伏发电项目（昌华加油站）
安全现状评价报告（AX2024061）

现场影像资料



图 1 加油站全景照片



图 2 加油站东侧幸福花城小区



图3 加油站北侧幸福花城小区居民楼



图4 加油站南侧峨山西路



图5 加油站西侧为龙湖花园居民楼



图6 现场勘查人员勘查现场



图7 现场勘查人员勘查现场